

Denumire Serviciu		U. M.	Pret Unitar (lei) inclus TVA
Inlocuire robinet	½"	buc.	78
	¾"	buc.	88
	1"	buc.	128
	1 ¼"	buc.	180
	1 ½"	buc.	248
	2"	buc.	388
Inlocuire racord flexibil – producator China. Termen de valabilitate 5 ani	½"	buc.	82
	¾"	buc.	108
Inlocuire racord flexibil – producator AYVAZ . Termen de valabilitate 30 ani	½"	buc.	145
	¾"	buc.	180
Instalare Sistem Detectie – (kit electrovana si un detector 12 V_ – producator China -	½"	buc.	320
	¾"		
	1"	buc.	380
Instalare detector suplimentar 12 V – producator China -		buc.	145
Instalare Sistem Detectie – (kit electrovana si un detector 220 V) – producator SEITRON ITALIA -	½"	buc.	550
	¾"		
	1 "	buc.	650
Instalare detector suplimentar 220 V – producator SEITRON ITALIA -		buc.	245
Inlocuire detector metan 12 V – producator China -		buc.	215
Inlocuire electrovana 12 V – producator China -	½"	buc.	160
	¾"	buc.	215
	1"	buc.	260
Inlocuire detector metan 220 V – producator SEITRON ITALIA -		buc.	285
Inlocuire electrovana 220 V – producator MADAS ITALIA -	½"	buc.	200
	¾"	buc.	220
	1"	buc.	380
Reetansare fittinguri ansamblu montaj CT		buc.	128
Reetansare fittinguri ansamblu montaj M.A./soba		buc.	98
Montaj regulator ½" - MA		buc.	88
Dezafectare racord aparat utilizare (sigilare)		buc.	70
Reetansare fittinguri ansamblu montaj contor		buc.	165
Demontare I.U. ½"-1"		ml	20
Remontare I.U. ½"-1"		ml	45
Serviciu reconstituire DT in situatia in care corepund aparatele de utilizare inventariate cu cele din Notificare Furnizor		buc.	400
Serviciu reconstituire DT in situatia in care NU corepund aparatele de utilizare inventariate cu cele din Notificare Furnizor		buc.	800
Serviciu intocmire DT si solicitare PIF aparat de utilizare – PARTIDA a II a		buc.	250